




Vertedero Las Joyas, San Pablo

1. Localización

Provincia: Heredia

Cantón: San Pablo

Distrito: San Pablo



2. Generalidades

Ente administrador	Fecha de apertura	Fecha de clausura	Área total (ha)	Área utilizada (ha)	Número de camiones recolectores que ingresaban/día	Cantidad de recolección diaria de residuos sólidos (ton/día)
Municipalidad de San Pablo	1985	2004	4	4	SD*	SD*

SD*: sin dato.

3. Edificaciones

Actualmente, en este lugar no hay nada más que tierra, una malla y una caseta para vigilar que no ingrese nada de basura ni personas ajenas. Trabajan seis personas en lo que es el control y vigilancia del lugar.

No hay ningún tipo de iluminación en el lugar, pero si hay una vía de acceso de cemento que llega propiamente a la entrada del vertedero.

4. Características biofísicas del sitio

Temperatura: 17-24 °C

Precipitación: 2000 mm

Zona de Vida: bosque húmedo premontano (bh-P)

Orden del Suelo: inceptisol

Capacidad de Uso de la tierra: agropecuaria con limitaciones fuertes (clase IV)

Área de conservación: Cordillera Volcánica Central (ACCVC)

Cuenca: Río Grande de Tárcoles

Subcuenca: Río Virilla

Acuífero: Área Metropolitana

5. Manipulación de residuos peligrosos y especiales

Este vertedero nunca trabajó con este tipo de residuos. Por lo menos, los camiones recolectores no ingresaban éstos al lugar.

6. Control y manejo de gases

En el 2007 la Municipalidad de San Pablo instaló chimeneas para el control de los gases, pero funcionaron por poco tiempo. Antes de éstas, la misma gente quemaba la basura en el lugar.

7. Sistema de recolección y disposición de aguas pluviales

En el vertedero nunca existió y actualmente tampoco existen canales para la evacuación pluvial.

8. Sistema de recolección y disposición de lixiviados

Cuando estaba en funcionamiento y actualmente, no existe ningún tipo de tratamiento para los lixiviados ni existe una planta para tratarlos.